

家庭用

ガスメーターのはたらきと 復帰方法のご説明

復帰ボタン



表示灯

セキュリティ表示例

ガス止 AOC

・長時間使用遮断

ガス止 OBC

・警報器や感震器が作動遮断

ガス止 OOC

・大量のガスが流出で遮断



ガスメーターは、ガス使用量を測定するだけでなく、危険と判断した時に安全を考えてガスを遮断する機能を搭載しています。

こんな時に遮断します！

『長時間ガスを使用した時』・・・ガス機器の消し忘れと判断して遮断

『大量にガスが流れた時』・・・ガス漏れと判断して遮断

『ガスを使用中に震度5以上の揺れを感知した時』・・・震度5相当以上で遮断

ガスが止まってしまった場合、ガスメーターの表示灯をご確認ください。

メーターに赤いランプが点滅していたら、次の操作を行ってガスを復帰させてください。

【ガスメーターの復帰方法】

- ① ガスの元栓をすべて閉めてください。
- ② メーターの左側の復帰ボタン（黒いゴム部）を1秒ほど強く押してください。（押した後は離して大丈夫です）
- ③ そのまま1分～2分ほど、ガスを使わずにお待ちください。
- ④ メーターの赤いランプが消えましたら、ガスをご使用できます。（復帰中にガスを使用しますと再度遮断します。）



お問い合わせはこちらへ

サシダ商事株式会社 ☎ 048-931-5652

営業時間 / 8:30~17:30

E-mail: gyoumuka@sashidasyoji.co.jp

定休日 / 日曜・祝日・第1土曜・第2土曜